

# Stöbich Duoflap K90

## Cloisonnement des tubes et canaux



**S.E. AEROPA**  
BVBA


Esdornstraat 20  
B-9700 Oudenaarde  
Tel. +32(473)46.57.06  
Fax +32(55)30.91.97

se-aeropa@telenet.be  
www.se-aeropa.be

- Ventilation et EFC de parkings fermés
- EFC
- Rideaux de cantonnement de fumées
- Fermeture pare-flammes en fibres spéciales
- Fermetures coupe-feu pour convoyeurs
- **Cloisonnements des tubes/canaux**
- Portes coupe-feu à sections empilables
- Portes pare-flammes à ouverture rapide
- Portes pare-flammes mur à lambris/hygiène

## **Problèmes de systèmes avec ouvertures :**

Les ouvertures sont remplies de restes. Ces dépôts causent des clapets coupe-feu mal fonctionnants.



## **Problèmes avec nettoyage humide/sèche :**


Le nettoyage de clapets traditionnels est très difficile. Lorsque de l'eau ou des détergents sont utilisés, ceux-ci entrent dans le système d'une façon non-controlée.

## **Avantages :**


- ◆ Espace minimale
- ◆ Fermeture rapide (ca.3 sec)
- ◆ Facile à entretenir
- ◆ 100% libre passage dans la gaine
- ◆ Résistant contre graisse
- ◆ Etanchéité maxiamle. Tous les systèmes ont été testé avec 200Pa de souspression et de surpression après le clapet.
- ◆ Résistant contre le vieillissement
- ◆ Pas d'effets négatives pour le système lors de fluctuations de pression jusqu'à 1500Pa
- ◆ Installation simple




## **Installations :**



**contre le mur**




**au sol**



**sous le plafond**

# Fonctionnement :



# Réouverture :




motorische Wiederöffnung




manuelle Wiederöffnung

# Schéma :



# Données techniques :



Sturing RZ-8, klas-

Dimensi-on	mm	remarque
B	250,300-1200	En pas de 100
H	200-350	En pas de 50
LB	B+65	
LH	H+190	
L	550	H=200
	682	250≤H≤300
	750	H=350
a	B+180	
b	H+400	
c	≥100	Béton
	≥150	Maçonnerie
f		SBM 20 Flens B≤1000
		SBM 30 Flens B>1000

## Vente et étude :

S.E. AEROPA bvba  
 Esdoornstraat 20  
 B - 9700 Oudenaarde  
 Tel. +32(473) 46.57.06  
 Fax +32 (55)30.91.97  
 se-aeropa@telenet.be

**S.E. AeroPa**

## Commande et exécution :

Keller Lufttechnik cvba  
 Oude Kassei 16  
 B - 8791 Beveren-Leie  
 Tel. +32(56) 67.10.10  
 Fax +32(56) 66.89.28  
 info@keller.be



## Fabricant :

Stöbich Brandschutz GmbH & Co.KG  
 Pracherstieg 6  
 D - 38644 Goslar

